Kornerups Rådhus - Vordingborg, Algade 97, bygning 1

BBR-oplysninger

BBR-nummer:	**390** - **5390045** - **1**
Adresse:	Algade 97, 4760 Vordingborg
Bygningsnummer:	1
Ejendomsnummer:	5390045

Bygningsoplysninger

Bygningstype:	Bygning
Antal etager:	2
Bebygget areal:	841
Totalt bygningsareal:	841
BBR-fredningsstatus:	Bygningen fredet iht. Bygningsfredningsloven

BBR-bygningshistorie:

Opførelsesår:	1841
Ombygningsår:	2013
Anvendelse:	Museum
Arealkilde:	Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:	Tegl
Ydervæg:	Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:	Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:	46 Vordingborg Bygrunde
Zone:	Byzone
Ejerforhold:	A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:	Aktiv
Objekt:	ARRESTHUS
Antal bygninger:	1
Antal andre objekter:	0
Komplekstype:	Ting- / arresthus

Vurdering

Arkitektonisk værdi: 1
Arkitektonisk vurdering: Smuk velproportioneret afbalanceret bygningskrop, valmet tag hængt med røde tegl, to skorstene og spidsbuevinduer i gul malet og pudsede vægge og hvid gesims, granit sokkel

Kulturhistorisk værdi: 1
Kulturhistorisk vurdering: Kunsthistoriker Knud Voss skrev om rådhuset at det tilhører stilperiodens smukkeste rådhusbygning, der skønnes at være et udtryk for mødet mellem klassicisme og nygotik.

Miljømæssig værdi: 1
Miljømæssig vurdering: Bygningen er placeret smukt ved Slotstorvet overfor borgruinen og spejler borgruinens tidligere magtcenter. Symmetrien fremhæver den solitære bygning som torvets vigtigste

Originalitet: 2
Originalitetsvurdering: Fremstår gennem restaureringen, der blev færdig i 2013 som meget original og velholdt. Tidens skiftende stilarter ses i bygningens indre, dens ydre er bragt tilbage til det oprindelige.

Tilstand: 2
Tilstandsvurdering: Meget fin stand

Bevaringsmæssig værdi: 1
Bevaringsmæssig vurdering: Meget smukt bygningsværk, med en yderst velvalgt placering. Ved byfornyelsen på Slotstorvet tænkt ind i en ny og nutidig kontekst med moderne kontorbygning i baggården til museet.

Registreringsdato: 23-11-2015

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:	Trappe
Dør/Port:	Revleport
Dør/Port:	Beklædt dør
Oprindelig funktion:	Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:	Grundmuret gavl
Gesims:	Muret gesims
Hovedplan:	Enfløjet bygning
Sokkel:	Granit/kampesten
Stilart:	Historicisme
Stilart:	Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:	Valmtag

Udsmykning:	Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:	Spidsbuet
Ydermur:	Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:	Købstad - Den gamle bykerne

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:	D21-9

Fredningsundersøgelse

Sag:	Vordingborg Rådhus / Kornerups Rådhus
Aktuel status:	Aktiv
Fredningsstatus:	Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:	Algade 46
Objekt:	Rådhusbygning med sidebygninger (2 stk.)
Antal bygninger:	3
Antal andre objekter:	0

Fotografier



Motiv: Algade 93 - 97
Fotograf: Lokalhistorisk arkiv
Dato: Kendes ikke
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokalhistorisk arkiv
Dato: Kendes ikke
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97

Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97 - 4
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97 - dørparti
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Dør




Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Vindue



Motiv: Algade 97 - facadeparti mod torvet
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Port



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Anden bygningsdel



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej



Motiv: Algade 97
Fotograf: Lokal
Dato: 10/12-2013
Type: Optaget fra offentlig vej