

## FOTOBESKRIVELSE FOR KASTRUP KIRKE



Foto nr. 1  
Set fra vest. Der er åbent land helt op til kirken.



Foto nr. 2  
Set fra nordvest. Kirken er højt placeret i forhold til det omgivende landskab.



Foto nr. 3

Set fra nord. Beplantning lukker af for den visuelle kontakt mellem kirke og landskab. Kirken kan kun lige anes i baggrunden.



Foto nr. 4

Set fra sydøstlig del af kirkegården.



Foto nr. 5  
Set fra den nordvestlige del af kirkegården.



Foto nr. 6  
Udsigten mod øst er vidtrækkende.



Foto nr. 7  
Udsigten mod nordøst.



Foto nr. 8  
Set fra øst.



Foto nr. 9  
Set fra øst Alléen i forgrunden står flot til kirken.



Foto nr. 10.  
Set fra nordøst. Den hvide kirke syner meget i landskabet.



Foto nr. 11

Set fra vest. Fra vejen mod Vordingborg opnås flot indkig til kirken.

.