

FOTOBESKRIVELSE FOR KØNG KIRKE



Foto nr. 1
Set fra øst. Kirkens gule tårn ses tydeligt.



Foto nr. 2
Set fra øst. Det specielle tårn er meget karakteristisk for kirken.



Foto nr. 3

Set fra sydvest. Kirken er meget markant fra vejen mellem Lundby og Køng.



Foto nr. 4

Udsigten mod nordøst rækker vidt.



Foto nr. 5
Udsigt mod øst er præget af tre højtplacerede vindmøller.



Foto nr. 6
Set fra den sydøstlige del af kirkegården



Foto nr. 7

Udsigt mod øst. Et levende hegn bliver gennemskåret af kirkegården og fortsætter på den anden side mod vest.



Foto nr. 8

Set fra vest.



Foto nr. 9

Set fra sydvest. Det flade landskab understreger kirkens betydning.



Foto nr. 10.

Set fra sydøst. Det levende hegn kan ikke skjule kirken, men begrænser dens virkning.



Foto nr. 11
Set fra øst. Kirken kan ses over store afstande.



Foto nr. 12
Set fra øst.

.